

# Testrapport

In dit testrapport zijn alle constatering opgenomen, evenals een specificatie van de kosten voor het repareren en upgraden van de verschillende onderdelen. Alle bedragen zijn inclusief 21% wettelijke btw.



**VanBrewer**  
 Begoniastraat 22  
 6014 BJ Ittervoort  
 06-15502401  
 info@vanbrewerrestomods.com  
 www.vanbrewerrestomods.com

|             |                  |      |        |
|-------------|------------------|------|--------|
| Merk/Model: | Grundig Emden IV |      |        |
| Datum:      | 23-12-2025       | s/n: | 597851 |

| Onderdeel:       | Omschrijving:                                              | Kosten: |
|------------------|------------------------------------------------------------|---------|
| AM ontvangst     | on                                                         |         |
| FM ontvangst     | on                                                         |         |
| Cassette         | -                                                          |         |
| Digitale knoppen | on                                                         |         |
| Display          | -                                                          |         |
| Verlichting      | valt af en toe uit, slecht contact. vervangen en hersolden | €10,-   |
| Volumeknop       | on                                                         |         |
| Tonecontrol      | -                                                          |         |
| Balans           | -                                                          |         |
| Fader            | -                                                          |         |
| Afstelknop       | on                                                         |         |
| Afstemwijzer     | on                                                         |         |
| Uitgang LV       | PNP transistor vernield om gemonteerd. geen mica plaatje.  |         |
| Uitgang RV       |                                                            |         |
| Uitgang LA       |                                                            |         |
| Uitgang RA       |                                                            |         |
| Condensatoren    | iet s verlopen: (AESR) uitsluit. Advies te vervangen.      | €45,-   |
| Printplaat       | Trace doorgebrand. mogelijk door transistor vernield?      |         |
| Kabels intern    | on                                                         |         |
| Kabels extern    | on                                                         |         |
| Overige          | herstel transistor, mica plaatje & trace repair            | €85,-   |