

Testrapport

In dit testrapport zijn alle constateringingen opgenomen, evenals een specificatie van de kosten voor het repareren en upgraden van de verschillende onderdelen. Alle bedragen zijn inclusief 21% wettelijke btw.



VanBrewer
 Begoniastraat 22
 6014 BJ Ittervoort
 06-15502401
 info@vanbrewerrestomods.com
 www.vanbrewerrestomods.com

Model:	Becker Monza. cassette
Datum:	10-11-2025

Onderdeel:	Omschrijving:	Kosten:
AM ontvangst	Doesn't receive (silent) → no locu	???
FM ontvangst	Doesn't receive (silent) → locus No Power & trace defective	€130,-
Cassette	Plays sound=on Bit slow needs cleaning & new belt	€40,-
Digitale knoppen	on	
Display	—	
Verlichting	on	
Volumeknop	on	
Tonecontrol	on	
Balans	—	
Fader	—	
Afstelknop	on	
Afstemwijzer	on	
Uitgang LV	on	
Uitgang RV	on	
Uitgang LA	—	
Uitgang RA	—	
Condensatoren	Visually on. Mewure: medium deterioration Advice recap Audio path	€40 opt.
Printplaat		
Kabels intern		
Kabels extern	Antenne Remote cable poorly insulated (orange cable)	€5,- opt.
Overige	No inline fuse	€10,- opt.